Российская Федерация
Самарская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«ШКОЛА №23 имени Пальмиро Тольятти»
445010, г. Тольятти, ул. Ставропольская, 19, т. 318804, факс 318883

28.01.2020г. № 7

ОТЧЕТ по устранению выявленных нарушений
по итогам проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(АКТ №183 от 23 декабря 2019 года, предписание №183/1/1)

№	Нарушения	Меры, принятые для устранения нарушений	Срок устранения нарушения
1	Запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери эвакуационных выходов с внутренней стороны оборудованы замками.	Произведена заменена замков на дверях эвакуационных выходов из актового зала и непосредственно наружу.	
2	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничный марш ведущий в коридор к актовому залу).	Установлены перила на лестничном марше, ведущем в холл перед актовым залом.	13.01.2020
3	Отсутствуют (не представлены) документы на лиц, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности по окончанию обучения пожарно-технического минимума.	Удостоверение на директора Бутину Ольгу Егоровну, прошедшую проверку знаний требований пожарной безопасности по окончанию обучения пожарно-технического минимума получено 13.12.2019г. На момент проверки была предоставлена копия удостоверения.	13.01.2020
4	Не произведен контроль качества функционирования фотолюминисцентных эвакуационных систем, используемых на плане эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации отсутствует маркировка.	Произведена замена плана эвакуации на план эвакуации с фотолюминисцентной пленкой с маркировкой	13.01.2020
5	Тамбур основного эвакуационного выхода не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение записано ошибочно, так как в тамбуре основного эвакуационного выхода датчики были установлены в 2013 году.	2013 год
6	Двери из актового зала на лестничную клетку не имеют приспособлений для самозакрывания.	Приспособления для самозакрывания дверей из актового зала на лестничную клетку отремонтированы и установлены.	13.01.2020

Предоставленная информация подтверждается фотографиями.

Директор: Бутина О.Е.